


# CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ K HOŘÁKŮM LING 25

(platný od 1.8.2020, ceny uvedeny bez DPH)



<b>1) rošt litinový</b>	<b>1.240,-</b>
<b>2) ventilátor EBM RLG 97</b>	<b>2.100,-</b>
<b>3) škrcení ventilátoru (nerez)</b>	<b>310,-</b>
<b>4) převodovka Lenze, ABM (vzájemně zaměnitelné od 2009)</b>	<b>7.891,-</b>
<b>5) šnekovnice</b>	<b>2.456,-</b>
<b>6) sestava nosiče motoru s ložiskem (bez šnekovnice)</b>	<b>1.692,-</b>

Pro rychlejší vyřízení Vašeho požadavku na náhradní díl uveďte prosím sériové číslo Vašeho hořáku (je uvedeno na výrobním štítku nad nosičem motoru na těle hořáku).